DL CHEMICALS

Paraphalt

FLEX SEAL

REPARER

RENDRE ETANCHE

PROTEGER

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

Paraphalt Flex Seal est un revêtement adhésif d'imperméabilisation universel et sans raccord pour les projets les plus divers et sur presque toutes les surfaces. En plus c'est un produit écologique.

Applications
Paraphalt Flex Seal adhère sur e.a. le béton, la pierre, des métaux, l' EPDM, le bois, le PVC et le zinc.
Les applications du produit incluent la réparation et l'étanchéification des fondations et du toit, des caves, des gouttières, des encadrements, des fissures dans le béton, le scellage des cabines de douche, des petits étangs...

Appliqué sous forme liquide et une fois durci, forme une membrane flexible et élastique, capable de résister à des contraintes et des vibrations sans fissuration ou écaillage de la surface.

Caractéristiques
- Revêtement flexible et sans raccord
- Etanche à l'eau, à l'air, à la vapeur et au gaz
- Protège contre l'eau et la corrosion
- Produit écologique, à base d'eau et non-toxique
- Forte et bonne adhérence sur presque toutes les surfaces
- Très élastique et très bonne reprise élastique
- Résistance aux produits chimiques
- Résistance aux hautes et basses températures (-40 à +160°C)
- Résistance aux rayons UV et acides
- Durable
- Rapide et facile à appliquer

Flexible jusqu'à 900%

Conditionnement et coloris
brun, après durcissement noir
Seau de 1 l, 5 l et 10 l



Geotextile
Tissu de renfort pour les joints et fissures
Largeur 15 cm

Mode d'emploi

Paraphalt Flex Seal peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, au rouleau ou à la raclette ou à la pompe de pulvérisation. En cas de réparation de joints ou de fissures, une couche de tissu de renfort, le Geotextile, est recommandée. Le Geotextile renforce le raccord, bouge avec le joint et absorbe bien le Paraphalt Flex Seal. Après l'application d'une première couche de Paraphalt Flex Seal, le Geotextile sera appliqué dans le produit encore humide. Ensuite une deuxième couche de Paraphalt Flex Seal sera appliquée au dessus du Geotextile.

Préparation
Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussières et de graisse.
Température d'application: > 5°C
Remuer bien avant l'usage

Quantité
En cas d'une couche de 1 mm, en moyenne 1,35 l/m². Appliquer une couche de minimum 2 mm pour une membrane étanche à l'air et à l'eau.
La quantité dépend fortement de l'épaisseur de la couche et du type de surface.

Nettoyage
Enlever le produit non-durci des outils et surfaces non-poreuses avec de l'eau. Nettoyer les mains avec du Paracleanex.

Rendre tout support étanche à l'air & à l'eau!

Pour de plus amples informations concernant ce produit, consultez la fiche technique.
Visitez www.dl-chem.com ou contactez votre représentant.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - B-8793 WAREGEM
Splenterbeekstraat 4 - B-8710 WIELSBEKE

T: +32 (0)56 62 70 51
F: +32 (0)56 60 95 68

info@dl-chem.com
www.dl-chem.com

DL CHEMICALS
Since 1936 Manufacturer of Sealants